

JS-C12 灯泵浦脉冲激光电源“遮光屏”连接说明

对应于某些应用领域，需要操作人员实时观察工件上激光焊接光斑的效果（首饰、模具焊），为防止激光作用于工件上产生的火花对观察人员视线的干扰，可加入一块液晶屏，要求在出光的同时，此液晶屏变“黑”，而起到“遮光”的作用。本电源就提供了控制此“遮光屏”的相应接口（电流板中 J8 信号接插件），其连接方法可参考下图：

